

**Studstrup Vand**  
**Strandvangsvej 23**  
**8541 Skødstrup**  
**Att.: Lene Valentin Sørensen**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00886249-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00886249  
**Kundenr.:** CA0003541  
**Modt. dato:** 21.10.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Studstrup Vand - Studstrupvej 11 A, taphane - 80634 - / 4751024597  
**Udtagningsadresse:** Studstrupvej 11 A, 8541 Skødstrup  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 21.10.2019 kl. 08:48  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S T9JY  
**Analyseperiode:** 21.10.2019 - 24.10.2019

**Prøvemærke:** køkken

Lab prøvenr:	80760871	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	3.9	mg Pt/l	15		1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	15
Turbiditet	0.12	FNU	1		0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016	15
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	1	! MPN/100 ml	i.m.		1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	i.m.		1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml	200		1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l	0.2		0.01	SM 3120 ICP-OES	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Ledningsevne ved 20°C	720	µS/cm	2500		15	DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

### Kopi til:

Studstrup Vand , Flemming Fæster, Præstekravevej 17, 8541 Skødstrup  
Studstrup Vand , Flemming Kirkegård, Præstekravevej 17, 8541 Skødstrup  
Studstrup Vand , John Fagerli, Præstekravevej 17, 8541 Skødstrup  
Studstrup Vand , Per Nygård, Præstekravevej 17, 8541 Skødstrup  
Aarhus Kommune , Kopimodtager drikkevand, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J

24.10.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 524 af 1. maj 2019.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.